

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **„Wykonanie nowego ogrodzenia z rozbiórką istniejącego ogrodzenia przy ZSO w Radzyminie od strony ul. Konstytucji 3 Maja 26”**

Przedmiot zamówienia składa się z rozbiórki istniejącego ogrodzenia przy ZSO w Radzyminie od strony ul. Konstytucji 3 Maja 26 i zamontowaniu nowego panelu ogrodzeniowego. Kolejną część zamówienia to odnowienie starego muru bramy do naroża budynku szkoły.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:

1. Rozebranie bramy i ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych;
2. Przecinalanie poprzeczne palnikiem prętów - wycinanie przeseł i słupków ogrodzeniowych;
3. Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - podmurówki;
4. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km;
5. Osadzenie przeseł z siatki w ramach z kształtowników stalowych;
6. Panel ogrodzeniowy w zestawie: 1) Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany i malowany, fi5, h=1,7; oczko 200x50, kolor ocynk. 2) Słupek ocynkowany i malowany, h=2,4, 60x40, kolor ocynk. 3) Podmurówka- płyta betonowa wzór cegielka h= 0,25 m; 4) klipsy; 5) łącznik betonowy;
7. Montaż panelu ogrodzeniowego, słupków i podmurówki; Rx2; Należy zostawić otwór 5,0 m na wstawienie bramy wjazdowej oraz otwór 1,2 m na wstawienie furki wejściowej;
8. Przygotowanie starego podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie warstwy zewnętrznej farby muru bramy do krawędzi budynku szkoły;
9. Oczyszczenie ściernie murów;
10. Różne roboty uzupełniające przy wykonywaniu tynków - sprawdzenie przylegania tynku do ścian przez delikatne opukanie;
11. Odbicie odparzonych lub odspojonych tynków z zaprawy wapiennej lub cem.- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach;
12. Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m<sup>2</sup>;
13. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m<sup>2</sup>;
14. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności;
15. (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe;
16. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi muru do krawędzi budynku szkoły - kolor ecru (delikatny żółtoszary).;
17. Naprawa pokrycia z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniułaty o powierzchni do 0.50 m<sup>2</sup> - naprawa rogu obróbki blacharskiej na murze;

Szczegółowo zakres prac jest przedstawiony w przedmiarze, stanowiącym załącznik nr 1.

UWAGA: w wycenie dla celów złożenia oferty może nastąpić zmiana katalogu i pozycji norm jednostkowych, należy natomiast uwzględnić wszystkie prace wg opisu pozycji w przedmiarze.