

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Gabinet 1</b>			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	[(6.45+5.85)*2]*3.58	m <sup>2</sup>	88.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.068</b>
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	88.068	m <sup>2</sup>	88.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.068</b>
3	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1216-01	5.85*6.45	m <sup>2</sup>	37.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.733</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	kalk. własna	Drobne naprawy powierzchni tynków -otwory po kółkach rozporowych itp.	szt.		
d.1		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) typu "Novita" wraz cokołem wywinieciem na ściany o wys. 10 cm (lub produkt równoważny).	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-04	5.85*6.45	m <sup>2</sup>	37.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.733</b>
<b>2</b>		<b>Sekretariat</b>			
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	[(6.00+5.88)*2]*3.25+2.50+3.50	m <sup>2</sup>	83.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.220</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	83.220	m <sup>2</sup>	83.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.220</b>
10	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	01 1216-01	6.14*7.24	m <sup>2</sup>	44.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.454</b>
11	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	kalk. własna	Drobne naprawy powierzchni tynków -otwory po kółkach rozporowych itp.	szt.		
d.2		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
14	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-06	3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR-W 2-	Listwy naścienne drewniane o szerokości 20 cm dł (1,5m - 2 szt, 1,00 m - 1 szt) w kolorze meblowym do ustalenia na miejscu montażu	m		
d.2	02 1124-07	analogia	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3</b>		<b>Gabinet 2</b>			
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01	[(6.14+7.24)*2]*2.64+(0.40*6.51)	m <sup>2</sup>	73.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.250</b>
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	73.250	m <sup>2</sup>	73.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>73.250</b>
18	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.24*6.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.454</b>
19	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	d.3 kalk. własna	Drobne naprawy powierzchni tynków -otwory po kołkach rozporowych itp. 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
22	KNR 2-14 d.3 0804-03 analiza indywidualna	Dylatacje w konstrukcji budowli. Skucie tynku, poszerzenie szpary dylatacyjnej, obsadzenie kątowników metalowych, naprawy tynku, malowanie powierzchni. 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
23	KNR 19-01 d.3 0311-04	Naprawa pęknięć o gł. pęknięcia 1/4 cegły w murach z cegły budowlanej 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR



*mgr inż. Ryszard Korotko*