

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 787-43-00, fax 787-42-99

Wołomin, dnia 14. 05. 2003 rok.

KWE/0913/20/03

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 14. 05. 2003 roku w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 - przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Temat kontroli : Bezpieczeństwo i ochrona pracy :

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły - Pana mgr Wojciecha Bonieckiego.

I. STAN OGÓLNY POMIESZCZEŃ :

W skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, mieszczącej się przy ul. Inżynierskiej 1 - wchodzi:

- główny budynek szkoły o powierzchni użytkowej 5,500 m²,
- warsztaty szkolne ,
- budynek administracyjny warsztatów szkolnych.

Budynek usytuowany jest na terenie o powierzchni 26,718 m²

W budynku dydaktycznym znajduje się 26 izb lekcyjnych, z których skontrolowano :

- salę gimnastyczną,
- aulę,
- świetlicę,
- bibliotekę,
- Multimedialne Centrum z pracownią informatyczną,
- gabinet lekarski,
- pomieszczenia administracyjno - gospodarcze.

W pracowni elektrycznej i elektronicznej, sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, sali chemicznej oraz w pomieszczeniach administracyjnych (w przypadku stanowisk komputerowych) - znajdują się instrukcje bhp i ppoż. Oznakowane są drogi ewakuacyjne oraz wywieszony jest plan ewakuacji szkoły na wypadek pożaru. W całym budynku znajduje się 5 wyjść ewakuacyjnych. W sanitariatach dla personelu znajduje się papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku oraz mydło. Dla młodzieży środki sanitarne wydawane są przez dyżurnych (papier toaletowy, mydło). W pomieszczeniach sekretariatu i pokoju nauczycielskiego znajdują się apteczki pierwszej pomocy wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto czynny jest gabinet lekarski z podstawowym wyposażeniem medycznym (3 razy w tygodniu - dyżury pielęgniarki i raz w tygodniu - lekarza).

Od 2002 roku Starostwo Powiatu Wołomińskiego przekazało Gminie Zielonka następujące obiekty:

- ujęcie wody i stację uzdatniania wody,
- budynek starej kotłowni węglowej,
- budynek dawnej oczyszczalni ścieków,
- budynek z pomieszczeniami gospodarczymi.

Wszystkie kontrolowane pomieszczenia odpowiadają warunkom bhp. Otwory kanalizacyjne na terenie placówki zabezpieczone właściwie. Ogólny ład i porządek.

II. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW :

W czasie kontroli udostępniono akta personalne następujących pracowników :

Krzysztofa Sadowskiego, zatrudnionego od dn. 14.11.1994 r. jako dozorca.

Akta zawierały:

- szkolenie wstępne z zakresu bhp przeprowadzone w dniu 14. 11. 1994 roku,
- szkolenie podstawowe przeprowadzone w dniu 14. 03. 1997 roku,
- szkolenie okresowe przeprowadzone w dn. 3-5. 11. 1999 roku.

Bogumiły Szatkowskiej, zatrudnionej od dn. 01. 10. 1982 r. jako ref. ds. uczniowskich.

- szkolenie wstępne z zakresu bhp przeprowadzone w dniu 01. 10. 1982 roku,
- szkolenie podstawowe przeprowadzone w dniu 12. 03. 1997 roku,
- szkolenie okresowe przeprowadzone w dn. 3-5 . 11. 1999 roku.

Marii Myszczyżyn, zatrudnionej od dn. 01. 09. 1975 r. jako nauczyciel matematyki.

- szkolenie wstępne brak
- szkolenie okresowe przeprowadzone w dniach 15-18. 05. 2000 roku.

III. BADANIA LEKARSKIE :

Do kontroli przedstawiono umowę Nr 12/200/A, zawartą w dniu 01. 02. 2000 roku w Zielonce, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zielonce mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 18 - na wykonywanie badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

W tym zakresie skontrolowano aktualność badań następujących pracowników :

Krzysztofa Sadowskiego, zatrudnionego jako dozorca

- data ostatniego badania - 11. 03. 2003 rok data następnego badania - 11.03.2004 r

Hanny Zientary, zatrudnionej jako samodzielny księgowy

- data ostatniego badania - 06. 03. 2003 rok data następnego badania - 06. 03. 2007r

Wojciecha Kędzińskiego, zatrudnionego jako nauczyciel

- data ostatniego badania - 11. 03. 2003 rok data następnego badania - 07. 03. 2008 r.

IV. WYPADKI PRZY PRACY :

Placówka prowadzi rejestr wypadków przy pracy, w którym w dniu 20.12.02 r odnotowany jest wypadek Pana Wiesława Borowskiego, zatrudnionego jako nauczyciel, który schodząc ze schodów - upadł, na skutek czego doznał złamania lewej ręki. Na okoliczność wypadku został sporządzony protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, protokół przesłuchania poszkodowanego, protokół przesłuchania świadków, oraz skierowanie na badania lekarskie orzecznika ZUS. W wyniku wypadku poszkodowany przebywał na zwolnieniu 49 dni.

V. STAN ZABEZPIECZENIA PPOŻ :

W szkole obowiązuje Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana w dniu 4 marca 2002 roku. zawierająca następujące rozdziały :

- potencjalne źródła powstawania pożaru,
- zasady zapobiegania możliwości powstawania zagrożeń pożarowych,
- zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych,
- zabezpieczenie obiektu w sprzęt ppoż.,
- postępowanie na wypadek pożaru,
- zasady prowadzenia ewakuacji obiektu,
- szkolenie pracowników w zakresie ochrony ppoż.

Do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani zostali wszyscy pracownicy Szkoły.

Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym. W budynku znajdują się:

w piwnicach:

- szatnie, sala gimnastyczna, gabinet lekarski, gabinet dentystyczny, pokój nauczycielski, łazienki, magazynek.

na parterze:

- pomieszczenia administracyjne, sale lekcyjne.

Konstrukcja schodów - dwubiegowe ze spocznikiem, wylewane. Instalacja elektryczna 220/380 V. Przewody podtynkowe. Główny wyłącznik prądu znajduje się w szatni, przy drzwiach wejściowych. Oznakowanie właściwe. Ogrzewanie budynku stanowi instalacja C.O. na gaz ziemny. Budynek zabezpieczony jest podwójną siecią instalacji hydrantowej :

- wewnętrzną, składającą się z dziesięciu sztuk hydrantów z zaworem \varnothing 52 mm i dwóch sztuk z zaworem \varnothing 25 mm przy klatkach schodowych, po jednej sztuce węża zakończonych prądownicą.
- zewnętrzną, znajdującą się w odległości 21 metrów od budynku w postaci jednej studzienki hydrantowej z zaworem \varnothing 52 mm.

Budynek posiada właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Drogi dojazdowe (pożarowe) stanowi asfalt o szerokości 3,5 m, dziedziniec wraz z parkingiem (18 x 34 m), co umożliwia swobodne manewrowanie samochodem ciężarowym. Z powyższego wynika, że placówka posiada właściwe warunki do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji, odpowiadające stawianym wymogom w tym zakresie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 6 poz. 65 § 5 pkt 1) - odbyła się próbna ewakuacja szkoły w dniu 13 maja 2003 roku o godzinie 11¹⁰, nadzorowana przez nauczyciela przysposobienia obronnego oraz Dyrektora Szkoły. Czas całkowitego wyprowadzenia wszystkich osób

przebywających na czas alarmu w budynku szkoły (pracownicy i uczniowie) - 4 minuty.
Powyższa akcja została udokumentowana w postaci protokołu.

Obiekt wyposażony jest w normatywną ilość sprzętu gaśniczego. Oznakowanie,
rozmieszczenie i konserwacja - bez uwag.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń, (z zastrzeżeniami) co do

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano :


DIREKTOR
mgr Wojciech Boniecki


PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzba